

## 地質敏感區查詢系統線上查詢結果

查詢列印檢查碼：DECBOF15C4EDB00F302D10EB27D267D86CA41516


查詢時間：中華民國113年04月04日 10:00:49

查詢地號：臺中市北屯區長安段263號

查驗網址：[https://gsa.gsmma.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys\\_2014b\\_pg/check\\_code.cfm](https://gsa.gsmma.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys_2014b_pg/check_code.cfm)



查詢範圍如下圖：



查詢結果：

是 ( 全部 部分區域 ) 否 位於公告之地質敏感區內

地質敏感區種類：地下水補注地質敏感區

-----查詢結果列印完畢-----

- 註：一、本查詢結果地籍資料使用內政部國土測繪中心 109年12月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
- 二、本查詢結果所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
- 三、本查詢結果為經濟部地質調查與礦業管理中心網路線上製發。